



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (กองช่าง) โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๙

ที่ ตร.๗๒๗๐๓/๓๙๗

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ตามหนังสือ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หรือไม่

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร โดยภาพรวมแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการกับน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน และถูกต้องตามสุขอนามัยที่ดี จึงขอรายงานข้อมูลให้ทราบ (รายละเอียดแนบท้าย) เพื่อจักได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปฐริศรา จันทร์แดง)

นายช่างโยธา

(นายรวัยไชย ชัยสุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

ทศกน

(นางพลอยทิพย์ ไชยmani)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่ที่	โรงงาน / ฟาร์ม	ปริมาณ / วัน	หมายเหตุ
1	- โรงงานผลิตน้ำยางแผ่น (บ้านลำช้าง)	10 ลบ.ม.	
2	- ฟาร์มไก่ครุเซษฐ์	5 ลบ.ม.	
3	- ฟาร์มหมู กทบ.ม.2	9 ลบ.ม.	
4	- โรงงานผลิตน้ำยางแผ่น (บ้านศาลาหลวงด้วง)	10 ลบ.ม.	
5	- ฟาร์มไก่ครุเซษฐ์	3 ลบ.ม.	
	- ฟาร์มหมู (บ้านควนไทรตอก)	7 ลบ.ม.	

ผู้สำรวจ.....ผู้อำนวยความสะดวก

(นายรอยไทย ไชยสุริยา)

น้ำเสียในตำบลเขาไฟ

