

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปี 2561

หมู่ที่	โรงงาน / ฟาร์ม	ปริมาณ / วัน	หมายเหตุ
1	- โรงงานผลิตน้ำยางแผ่น (บ้านลำช้าง)	10 ลบ.ม.	
2	- ฟาร์มไก่คุรุเชษฐ์	5 ลบ.ม.	
	- ฟาร์มหมู กทบ.ม.2	9 ลบ.ม.	
3	- โรงงานผลิตน้ำยางแผ่น (บ้านศาลากลางดั่ง)	10 ลบ.ม.	
4	- ฟาร์มไก่คุรุเชษฐ์	3 ลบ.ม.	
5	- ฟาร์มหมู (บ้านควนไทรตอก)	7 ลบ.ม.	

ผู้สำรวจ.....ผู้ชำนาญการกองช่าง
 (นายทิพรัตน์ จินปาน)