



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (กองช่าง) โทร. ๐๗๕-๒๙๐๘๖๙
ที่..... ตง ๗๒๗๐๓/๗๓..... วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง..... การติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียนเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นายวิชาญ มีจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรังษภา จังหวัดตรัง ได้ร้องเรียนว่า มีการปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ และตามหนังสืออำเภอรังษภา ที่ ตง ๐๙๑๘/๓๙๙๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการตรวจสอบกรณีโรงผลิตยางแผ่นดิบปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรังษภา โดย นายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.พบว่า มีโรงเรือนแปรรูปยางพาราแผ่น ซึ่งมีนายสุกใส คงรอด เป็นเจ้าของอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรังษภา จังหวัดตรัง มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำสาธารณะจริง และทั้งนี้ นายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอำเภอฯ ได้ให้นายสุกใส คงรอด ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๑. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่ปล่อยให้น้ำเสียไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำสาธารณะตามที่มีการร้องเรียน
๒. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง
๓. ในระหว่างมีการดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
๔. ให้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เนื่องจากท่อส่งน้ำเกิดความชำรุดเสียหาย เป็นเหตุให้นายสุกใส คงรอด กล่าวอ้างว่า คือสาเหตุที่เป็นตัวนำน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ให้นายสุกใส คงรอด ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่ปล่อยให้น้ำเสียไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำสาธารณะตามที่มีการร้องเรียน แก้ไขโดยการขุดเทคนคอนกรีตกันน้ำเสียจากรางระบายน้ำทิ้งซึมผ่านตลอดแนว พร้อมขุดบ่อดักเศษขาก่อนการปล่อยลงบ่อบำบัดขณะนี้ใกล้เสร็จแล้ว และระบบน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำมีลักษณะใสขึ้นเป็นปกติสามารถปล่อยลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อไป
๒. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง แก้ไขโดยการสูบน้ำเสียไปทิ้งในที่ดินส่วนบุคคลห่างไกลบ้านเรือน และแนะนำให้ใส่ปูนขาวและสาร EM เพื่อดับกลิ่น
๓. ในระหว่างมีการดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
๔. ท่อน้ำล้นระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ซึ่งเป็นเหตุประการหนึ่งให้นายสุกใส คงรอด กล่าวอ้างว่า คือสาเหตุที่เป็นตัวนำน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ในการนี้พนักงานผู้ดูแลระบบประปาได้เข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติไม่มีน้ำล้นแล้ว

ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



แนวรางระบายน้ำทิ้งระบบประปา



คานคอนกรีตกันน้ำซึมผ่าน



ปลายรางระบายน้ำทิ้งระบบประปา



คาน/ผนังคอนกรีตกันน้ำซึมผ่าน

ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบบำบัดน้ำเสีย



ซึมผ่านผนังกันดินลงสู่ลำธารธรรมชาติ

